




Razbremenimo varilca – avtomatiziramo navarjanje



Navarjanje je za varilca zelo obremenjujoče. Z uporabo žic pa je možno postopek avtomatizirati in tako varilca razbremeniti. Ob enem pa izločimo človeški faktor kot potencialen vzrok nekvalitetnega nanosa zaščitnega sloja. Potreben je študij gibov, določitev varilno tehnoloških zahtev in primerna oprema.



S partnerji vam postopek nanašanja zaščite avtomatiziramo.

Pokličite nas!